


Zubehör für T-Serie Messtaster



Messtaster mit bewehrtem Kabel



typische Steckeransicht



Zubehör für 3MTL05, 3MTL10, 3TLX10

Spannring (T100/630): Ring zur Befestigung von Messtastern

Spannvorrichtung (T100/631): Mit dieser Vorrichtung ist es möglich, den Messtaster mit dem Spannring zu befestigen.

Zubehör für 3MTL10 und 3TLX10 (nicht 3MTL05!)

bewehrtes Kabel: Diese Option ist für Einsätze interessant, bei denen das Kabel beschädigt werden könnte.

Lemo-Stecker: Die Messtaster können mit einem LEMO-Stecker versehen werden. Für Anwendungen mit langen Kabeln bzw. bei denen es schwierig ist, die Kabel bei einer Reparatur zu entfernen, ist dies eine interessante Option.

Pneumatischer Anschluss:

T100/481 um 360 ° drehbar

Kabelverlängerung: Verlängerungskabel in den Größen:

- T100/781: 1 m
- T100/782: 2,5 m
- T100/783: 5 m
- T100/784: 7,5 m
- T100/785: 10 m

Messtasterspitzen:

TN 10W

TN 12

TN 20

TN 30W

TN 70

TN 91 L= 15 mm

TN 93 L= 40 mm

